

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100685
作業年月日	平成 26 年 4 月 11 日		作業時間: 2.5 Hr
顧客名	目黒病院		TEL: 03-3711-5641
所在地	東京都目黒区中央町2-12-6		担当 様
販売店	久栄医療株式会社		担当 様
納入年月日	平成 25 年 4 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検ソール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期メンテナンス部品交換後 液晶タッチパネルが動かなくなっていました。

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施(今回無償)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パネル数 487
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

液晶タッチパネル不具合による交換作業実施。フジノン用コネクタ接続部の樹脂性コネクタ破損のため交換。

装置 情報	交換後運転回数:	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌:	殺菌+7ル:
	リークチェック:	自己洗浄: ☒	7アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

26 年 4 月 11 日

ご署名 大西恵子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	