

埼玉野村病院 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 小田

エー-8" 288 オゾン分解機

点検年月日	平成 28 年 6 月 3 日	機種名	ONW-10	製造機番	001068
設置場所		TEL:			
設置時期	平成 年 月 日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄・順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄・逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☐	濃度: % 流量: L/min 圧力: MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	・洗浄槽上部の穴内 異物(2つ) オゾンガス板付 エー-8" 288 (セ-1-2) 288部12 288部 (288-288)
吸湿筒	交換 ☐	
ドレン用フィルタ	交換 ☐	
オゾン分解触媒	交換 ☐	
	交換 ☐	

ご署名 小田 まゆみ



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。