

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No.

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店		殿	機種	ONW - 10
客先	所在地	東京都三鷹市井の頭			機番	000281
環営	ユーザー名	石井医院		様	納入日	平成 16 年 2 月 26 日
	点検者	小野定之	作業時間	Hr	受付日	平成 26 年 7 月 9 日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 26 年 7 月 15 日

修理依頼・苦情内容

- ・平成 26 年 5 月にオーバーホール実施機
- ・エラー “ 6 ” 発生

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・エアコンプレッサーの不具合によるエラー “ 6 ” の発生でした。
(オーバーホール実施対象部品)
- ・新品のエアコンプレッサーに交換を行いました。(無償)
運転を繰り返し実施確認を行いました。他の異常は確認出来ませんでした。

写真 1)

エアコンプレッサー



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.44 ~ 0.66 mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.4 % 酸素流量：7.6 L/min 圧力：0.101 ~ 0.179 MPa (AC100V, 50Hz)
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

以上

交換部品

承認				
若 14/07/15 井				
審査	部品番号	部品名称	個数	備考
若 14/07/15 井	762300840	エアコンプレッサー	1台	
作成				
小 14/07/15 野				

