

IM-205



株式会社IHIBAWA

機械事業本部 営業サービスグループ

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地1-10-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030



ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHIBAWA用

お客様	名称	ケイデンタルクリニック	製造番号	100174	ご確認	（付）データ 合算
	住所	埼玉県さいたま市中央区鈴台	納入日	2017年1月25日		
		2-73-3	納入検査実施者	エムシーサービス 星住		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目		
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認		
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態		
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ		
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと		
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認		
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認		
	✓	洗剤投入量の確認		有	✓	ラック仕様切換(ハンドピースラック・標準ラック)	
	✓	ローラーポンプの動作確認		無	✓	温水使用切換	
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)		
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致		
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付		
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)			運転・お手入れ方法の説明		
	✓	給湯温度(45～50℃)		その他	✓	装置内運転時異音・振動	
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	良好		トシ	
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認		不良			
	✓	電源スイッチの作動状態					
	✓	SDカードの挿入・取外性					
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意)					
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ					

特記事項

設置時はお湯が出ない状態でした。