

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 _____

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 300063
作業年月日	平成 26 年 8 月 1 日		作業時間: 1.0 Hr
顧客名	関クリニク		TEL: 0299-23-8300
所在地	茨城県石岡市府中3-1-6		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 25 年 8 月 29 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

12/17 光量低下異常 (F210)

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施 (1日サービス)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 567
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

運転動作正常。光量低下異常の場合、電源も入れてから機器のあたりに10分位経過した後、運転して下さい。一日の最後に自己洗浄をして下さい。

装置 情報	交換後運転回数: 42	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 5	殺菌+7L: 37
	リークチェック: 0	自己洗浄: 6	7Lコールド:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26 年 8 月 1 日

ご署名

山本 正

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	