

修理報告書（訪問修理）					修理依頼 番号		No.
配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機種	O E D - 1 0 0 0	
客先	1						
環営	1	所在地 東京都東村山市本町 2 - 3 - 2			機番	1 0 0 7 7 5	
		ユーザー名 川口クリニック 様			納入日	平成 25 年 6 月 6 日	
		点検者	小野定之	作業時間	H r	受付日	平成 26 年 12 月 3 日
計	2	返送先 納入先と同じ			訪問日	平成 26 年 12 月 4 日	
修理依頼・苦情内容							
・水漏れ ・給水フィルター出口 給水ホースワンタッチ継手より水漏れとの事。 ・過去何度か給水フィルターの下に水が溜まっていた。（毎日では、無いとの事） ・昨日も水漏れがあったので、連絡をされたとの事でした。							
不具合原因（故障箇所）と処置							
[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因） ・訪問時、水漏れの様子は確認出来ませんでした。 ・本日は、朝から 3 回運転をされたとの事です。 ・確認の為、2 度運転を実施しましたが、水漏れは確認出来ませんでした。 ・機械本体外装を外し機械内の水漏れも確認しましたが、水漏れは確認出来ませんでした。 （機械の下には、水漏れは無いとのお話もありました。 [2] 修理・点検内 ・給水ホースの新品に交換しました。 ・1 回確認の為、運転確認をしましたが水漏れはありませんでした。 ・様子を見てもらい。水漏れが、発生したらご連絡を頂く様お願いしました。 [3] その他 ・機械内およびフロントカバー内に多くのホコリがありました。 ・アルコールタンクのキャップが無かったので伝えましたが、紛失されたみたいでした。 アルコールフラッシュが出来ないので必ずして頂く様伝えました。 今回は、岡山より直送にてお送りする旨を伝えました。 ・脱気フィルター(チタン製)の現状を写真に取りましたので、添付。 水洗いの後 再び取付の上 運転しました。							
承認	—以上—						
交換部品							
審査	部品番号	部品名称			個数	備考	
		キュウスイホース			1	クレーム対応 無償	
		アルコールタンクキャップ			1	(直送) 無償	
作成							
12/9							
小野							

給水フィルタ

給水ホース交換



脱気フィルタ

