

■えばた内科クリニック様
OEDトラブル時写真

H27 1/8
新鋭 東京 土屋

↓1/7に異常が5回

異常履歴				消去	Ct
Date	Time	Error			
01/07	09:30	光量低下異常	1	(E:210)	5
01/07	09:30	ランプ切れ異常	1	(E:212)	5
01/07	09:41	光量低下異常	1	(E:210)	5
01/07	09:41	ランプ切れ異常	1	(E:212)	5
01/07	09:49	光量低下異常	1	(E:210)	5
01/07	09:49	ランプ切れ異常	1	(E:212)	5
01/07	10:41	光量低下異常	1	(E:210)	5
01/07	10:41	ランプ切れ異常	1	(E:212)	5
01/07	10:55	光量低下異常	1	(E:210)	5
01/07	10:55	ランプ切れ異常	1	(E:212)	5

装置情報		戻る
型式	OED-1000	
製造番号	100404	
プログラム	Ver. 0107/T01.A	
納入年月日	12/02/21	
前回定期交換日	14/03/04	
交換後運転回数	164	
運転回数(殺菌)	6	
運転回数(殺菌+アル)	526	
運転回数(リークチェック)	0	
運転回数(自己洗浄)	652	
運転回数(アルコール単独)	1	
運転回数(エア単独)	2	

殺菌履歴						消去	戻る
Date	Time	オゾン濃度	作業者No.	スコop No.	mode		
12/24	08:32	0.72	0	0	1		
12/25	07:56	0.75	0	0	1		
12/25	08:31	0.72	0	0	1		
12/26	08:37	0.73	0	0	1		
12/27	08:38	0.74	0	0	1		
01/06	08:29	0.73	0	0	1		
01/08	09:38	0.74	0	0	1		

↑1/6と1/8は正常に作動していた。1/8パルス数は272
異常が起こったのが1/7。訪問対応時1/8には正常終了していたのがおかしい？