

間米医院

御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者:

小野

点検年月日	平成 27 年 / 月 28 日	機種名	ONW-10	製造機番	000548
設置場所				TEL:	
設置時期	平成 / 年 / 月 2 / 日	運転回数	—	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度： —	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☐		
酸素発生	正常	☐	濃度： — %	流量： — L/min 圧力： — MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☒
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	① 給水量不足エラー発生 LVLセンサー(水位)の 不具合 部品交換
吸湿筒	交換 ☐	
ドレン用フィルタ	交換 ☐	
オゾン分解触媒	交換 ☐	
LVL(水位)センサー	交換 ☒	
フィルタ - 2	交換 ☒	

ご署名

小野



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。