

点検確認書

新鋭工業 東京支店
03-3816-0444

点検担当者： 山本 土屋・内町

点検年月日	平成 27年 4月 13日	機種名	ONW-10	製造機番	001590
設置場所				TEL03-3289-3381	
設置時期	平成 21年 2月 12日	使用時間	4869h (689h)	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：0.5	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度：90%	流量：0.72 L/min	圧力：0.089~0.170 MPa	
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ (高圧フィルム接続部)	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品			数量	コメント
吸着筒	交換	☒	一式	右記載定期交換部品の交換 作動点検実施。 機器内部には、汚水・経年劣化部品が 見られました。
吸湿筒	交換	☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換	☒	一個	
オゾン分解触媒	交換	☒	一個	
吸嘴	交換	☒	2ヶ個	

年 月 日

ご署名 付藤

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。