

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	美浦トレーニングセンター(JHR)永田競走馬診療所様			機種	ONW-10
所在地	茨城県稲敷郡美浦村大字美駒2500-2-2 TEL:029-885-1812			機番	NO.389
販売店	富士平工業株式会社様 金子様			納品日	平成16年4月26日
				依頼日	平成22年8月26日
作業者	土屋	作業時間	120分	作業日	平成22年9月21日

修理依頼・苦情内容

エラーH発現。排水処理異常。ユーザーのほうで何度かリセットを掛けて再運転して頂いたが、異常Hが付くとのこと。ちなみに排水ホースの折れ曲がりはないとのこと。

不具合原因(故障箇所)と処理内容

■現場確認
異常Hが作動中に出現した。また給水蛇口を開けると電源ON・OFF時にかかわらず常に水が流れ、閉めると水が出ない状況であった。→給水電磁弁の故障も確認出来た。
異常Hの原因は、給水電磁弁の故障により、蛇口を開くと絶えず給水が洗浄層に溜まり、排水Hが出現したと考えられます。もう一つの原因として排水ポンプの劣化も考えられる。器械は約2年前から定期交換部品の交換は未実施。

■パターン2にて修理実行。(9/21ユーザー様了解済み)
故障原因・推奨部品のみを交換する場合(給水ダイヤフラム×2 排水ポンプ)

■対応:
給水電磁弁ダイヤフラムの交換。排水ポンプの交換も実施。その後運転確認実施→問題なし。
器械性能:流量: L/分 酸素濃度: % 圧力: MPA～ MPA


交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
	給水電磁弁ダイヤフラム	2	
	排水ポンプ	1	

納品書兼請求明細書



安全と省力化で医療福祉社会を

新鋭工業株式会社



〒175-0092 TEL 03-3975-3933 FAX 03-3975-3081

東京都板橋区赤塚4-39-33-404

有限会社アリマ

様

御得意先コード 00157-000

サイン

本社 埼玉県上尾市平方領家308-2 〒362-0055 TEL (048)725-1786 FAX (048)725-7550
 大阪支店 大阪市中央区今橋1-6-1 〒541-0042 TEL (06)6228-3311 FAX (06)6228-3321
 広島支店 広島市西区庚午中4-10-36 〒733-0822 TEL (082)275-0740 FAX (082)275-0760
 仙台支店 仙台市若林区六丁の目中町10-3 〒984-0012 TEL (022)288-4660 FAX (022)288-4661
 岡山支店 岡山市北区中島田町1-7-8 〒700-0982 TEL (086)235-0323 FAX (086)235-0324
 東京支店 東京都文京区本郷3-12-5 〒113-0033 TEL (03)3816-0444 FAX (03)3816-0406
 札幌支店 札幌市東区北七条東4丁目 〒060-0907 TEL (011)741-7752 FAX (011)753-2703
 山陰支店 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27 〒683-0001 TEL (0859)34-5675 FAX (0859)34-5708
 新潟支店 新潟市中央区関屋町1-1 〒951-8136 TEL (025)233-0592 FAX (025)233-0573

御届け先				(17)	〈御買上伝票〉
				発行 2010/10/13 No 2-3586401-0	
商品コード:商品名	シリアルNo.	数量	単価	金額	貴社注文番号/備考
000819903					
修理品 ONW-10		1	81,440	81,440	定価¥101,800
210009999					
(茨城県) 永田競走馬診療所様分		1	0	0	X 0.8折 (定価の80%)
210009999					
修理完了済み分		1	0	0	
210009999					
給水ダイヤフラム・排水ポンプ交換		1	0	0	

連絡書

www.shinei.org

平成 22 年 9 月 1 日

美浦トレーニングセンター(JHR)永田競走馬診療所 御中



安全と省力化で医療福祉社会を願う

新鋭工業株式会社

〒113-0033

東京都文京区本郷3-12-5

tel. 03-3816-0444

担当：土屋 範光

オゾン内視鏡洗浄器点検費用について

時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、標題の件を下記にご報告させていただきますので、宜しく御願い致します。

敬具

記

- 修理依頼内容：エラーH 発現。排水処理異常。ユーザーのほうで何度かリセットを掛けて再運転して頂いたが、異常 H が付くとのこと。ちなみに排水ホースの折れ曲がりはないとのこと。
- 現場確認：異常 H が作動中に出現した。また給水蛇口を開けると電源 ON・OFF 時にかかわらず常に水が流れ、閉めると水が出ない状況であった。→給水電磁弁の故障も確認出来た。異常 H の原因は、給水電磁弁の故障により、蛇口を開くと絶えず給水が洗浄層に溜まり、排水 H が出現したと考えられます。もう一つの原因として排水ポンプの劣化も考えられる。器械は約 2 年前から定期交換部品の交換は未実施。
- 対応について：給水電磁弁ダイヤフラムの交換。その後運転をして排水 H 異常は出ませんでした。排水ポンプの劣化も確認できましたので、排水ポンプの交換もお勧め致します。また定期交換部品(オゾン分解触媒・ドレーントラップフィルター・吸着筒・吸湿筒)の交換も未実施の為、交換を推奨致します。

依頼内容の点検のメニューは以下の 4 パターンになります。

1. ■故障原因のみを交換する場合(給水ダイヤフラム×2)

※ 出向料・技術料 38,000 円+部品代 29,800 円 = ¥67,800(税抜価格)

2. ■故障原因・推奨部品のみを交換する場合(給水ダイヤフラム×2 排水ポンプ)

※ 出向料・技術料 38,000 円+部品代 63,800 円 = ¥101,800 (税抜価格)

3. ■推奨部品・定期交換部品の交換も実施する場合。(給水ダイヤフラム×2 排水ポンプ・定期交換部品の交換。)

※ 出向料・技術料 38,000 円+部品代 151,800 円 = ¥189,800 税抜価格

作業終了後に業社様よりご請求になります。金額は一年毎の請求となります。

4. ■定期メンテナンス契約に入る場合。(給水ダイヤフラム×2 排水ポンプ・定期交換部品の交換。)

※ 定期メンテナンス料 (1 年分) ¥60,000+出向料 20,000 円+部品代 ¥63,800 = ¥143,800 (税抜価格)

メンテナンス契約は 2 年間契約となります。詳しくは別途ご説明致します。

↓ 部品代 (すべて税抜定価です。)

- ・給水電磁弁ダイヤフラム×2 個 (¥29,800)、
- ・排水ポンプ (¥34,000)、
- ・オゾン分解触媒・ドレーンフィルター (¥25,000)
- ・吸着筒・吸湿筒 (¥63,000)

⑦ 0218-885-1812

FE

⑦ 029-894-4221



御 見 積 書

見積番号 0011958
日付 2010/09/02

有限会社アリマ

様

依頼日 2010/09/02

ご担当 様 TEL 03-3975-3933 FAX 03-3975-3081

に依るご照会につき、下記の通りお見積りいたしました。
何卒、ご用命の程お願い申し上げます。



新鋭工業株式会社

東京支店

〒113-0033

担当 土屋 範光

東京都文京区本郷 3-12-5

TEL 03-3816-0444 FAX 03-3816-0406

1/1

納入期日	
納入場所	(茨城) 永田競走馬診療所
ユーザー	
荷造費及び運賃	弊社負担
御支払方法	従来通り
見積有効期間	

担当者		

商品コード	品 名	定 価	数 量	単 価	金 額	備 考
000819903	パターン1の修理実行の場合	0	1	54,240	54,240	定価¥67,800
000819903	パターン2の修理実行の場合	0	1	81,440	81,440	定価¥101,800
000819903	パターン3の修理実行の場合	0	1	151,840	151,840	定価¥189,800
000819903	パターン4の修理実行の場合	0	1	121,040	121,040	定価¥143,800
	②で実行					

非課税計	0 円
課税計	408,560 円
消費税	20,428 円
合 計	428,988 円

備考