

修理報告書 (引取り修理)

修理依頼
番号

No. 110607

配布先	1	納入先	新鋭工業 株式会社 東京支店 殿		機種	ONW-10
客先	1	所在地	千葉県銚子市本城町3-58		機番	000188
環営	1	ユーザー名	野口胃腸科外科医院 様		納入日	平成15年8月11日
防品	1	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成23年4月1日
		返送先	納入先と同じ		出荷日	平成23年6月6日
計	3					

修理依頼・苦情内容

運転開始後1分経過で「18」点減。
排水ポンプの動作音はするが、詰まりのする音が聞こえた。

不具合原因 (故障箇所) と処置

[1] 点検結果 (不具合箇所と不具合原因)

- ・排水異常につきまして
排水系統の詰まりとポンプの排水能力が劣化して、規程時間内に排水できずに異常が発生しました。
このポンプと主要部品を交換、整備しました。
- ・PSA改修(平成19年6月11日)後の運転回数:2049回

[2] 修理・点検内容

1. 部品交換: 下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定: 0.47~0.52mg/L ・ 正常
3. PSA (酸素発生装置) 性能点検 ・ 正常
酸素濃度: 93.0% 酸素流量: 0.78 L/min 圧力: 0.087~0.159MPa (AC100V、50Hz)
4. 運転動作確認 ・ 正常
5. オゾンインジケータ変色 ・ 正常

—以上—

交換部品

承認	番号	部品名称	数量	備考
江 23.6.7 口	1	ドレンフィルター	一個	
	2	吸着筒・吸湿筒	一式	
審査	3	オゾン分解触媒	一個	
	4	オゾン水系統配管	一個	
江 23.6.7 口	5	オゾンセンサー	一式	
	6	水ポンプ	一個	
作成	7	水位レベルセンサー	一式	
	8	給水電磁弁ダイヤフラム	一式	
H23.6.7 中澤	9	エアコンプレッサー	一個	

株式会社 IHI シバウラ


写真1：ドレンフィルター、オゾン分解触媒、PSA（酸素発生装置）部品



写真2：水ポンプ、オゾン水系統配部品



写真3：水位センサー、オゾンセンサー、給水電磁弁ダイヤフラム



野口胃腸科外科医院 御中

平成23年4月20日

本社:埼玉県上尾市平方領領家308-2

東京支店・札幌支店・仙台支店・新潟支店
大阪支店・広島支店・山陰支店・岡山支店

東京支店:東京都文京区本郷3-12-5
tel (03)3816-0444 fax (03)3816-0406

担当支店	東京支店
------	------

担当者

土屋 範光

件名:内視鏡洗浄器修理+(オーバーホール)

合計金額	399,000	
------	---------	--

備考	第 10.
----	-------

株式会社 IHI 三バウ 御中 中澤様
修理宜しくお願ひ致します。

御見積書

岡-11-0068A-1

新鋭工業(株) 東京支店 御中

平成23年4月19日

株式会社 IHI三バウ 御中

環境事業部 品質保証グループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

件名: 内視鏡洗浄機修理+オーバーホール

御見積金額 ¥319,200

承認	審査	作成
		中澤

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. :
受付日 : 平成23年4月1日
貴社名 :
顧客名 : 野口胃腸科外科医院 様
機種名 : ONW-10 188号機

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1	ドレンフィルター	定期交換部品	1	個	1,000	1000
2	吸着筒、吸湿筒	定期交換部品	1	式	63,000	63000
3	オゾン分解触媒	定期交換部品	1	個	24,000	24000
4	オゾン水系統配管		1	式	10,000	10,000
5	オゾンセンサー		1	個	25,000	25,000
6	水ポンプ(P-1、P-2、P-3)		3	個	34,000	102,000
7	水位レベルセンサー	LVL、LVH1、LVH2	3	本	5,000	15,000
8	給水電磁弁ダイヤフラム		2	個	15,000	30,000
9	エアコンプレッサー		1	個	63,000	63,000
10						
11						
12						
13						
小計						333,000
14	原因調査、部品取付、調整作業		6	H	9,000	54,000
15	運転確認・内部分解清掃		1	H	9,000	9,000
小計						63,000
16	送料		1	式	3,000	3,000
小計						3,000
定価						399,000
新鋭工業販仕切価格						319,200

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発注書

上記見積もり内容にて発注いたします。 4 月 27 日

ご署名 新鋭工業 株式会社
東京支店 土屋
TEL 03-3816-0444





御 見 積 書(ONW修理金額)

株式会社 メディセオ 成田支店 御中

依頼日	平成23年 4月20日
ご担当	伊藤様
に依るご照会につき、下記の通りお見積もりいたしました。 何卒、ご用命の程お願い申し上げます。	
納入期日	
納入場所	野口胃腸科外科医院様
荷造費及び運賃	弊社負担
御支払方法	従来通り
見積有効期間	3ヶ月間

新鋭工業株式会社

本社:埼玉県上尾市平方領家308-2

東京支店・札幌支店・仙台支店・新潟支店
大阪支店・広島支店・山陰支店・岡山支店

東京支店:東京都文京区本郷3-12-5
tel (03)3816-0444 fax (03)3816-0406
■担当:土屋 範光

商品コード	品 名	数 量	単 価	御社様お仕切(税抜)	ユーザー様定価(税抜)	備考
000819999	内視鏡洗浄器修理・定期交換部品交換+(他劣化部品の交換)の修理金額	1		263,700	293,000	
000819999	内視鏡洗浄器修理+(オーバーホール)の修理金額	1		359,100	399,000	

納品書兼請求明細書



安全と省力化で医療福祉社会を

新鋭工業株式会社

〒331-0811 TEL 048-863-9307 FAX 048-883-9317

埼玉県さいたま市北区吉野町1-398-3

株式会社MMコーポレーション
(メディセオ)

御得意先コード 03146-502

様

サイン

本社 埼玉県上尾市平方領家308-2 〒362-0055 TEL (048) 725-1786 FAX (048) 725-7550
大阪支店 大阪市中央区今橋1-6-1 〒541-0042 TEL (06) 6228-3311 FAX (06) 6228-3321
広島支店 広島市西区庚午中4-10-36 〒733-0822 TEL (082) 275-0740 FAX (082) 275-0760
仙台支店 仙台市若林区六丁の目中町10-3 〒984-0012 TEL (022) 288-4660 FAX (022) 288-4661
岡山支店 岡山市北区中島町1-7-8 〒700-0982 TEL (086) 235-0323 FAX (086) 235-0324
東京支店 東京都文京区本郷3-12-5 〒113-0033 TEL (03) 3816-0444 FAX (03) 3816-0406
札幌支店 札幌市東区北七条東4丁目 〒060-0907 TEL (011) 741-7752 FAX (011) 753-2703
山陰支店 鳥取県米子市菅生温泉2-20-27 〒683-0001 TEL (0859) 34-5675 FAX (0859) 34-5708
新潟支店 新潟市中央区関屋田町1-1 〒951-8136 TEL (025) 233-0592 FAX (025) 233-0573

御届け先					(17)	〈御買上伝票〉
						発行 2011/06/14 No 2-3621856-0
商品コード・商品名	シリアルNo.	数量	単価	金額	貴社注文番号/備考	
000819999 ONW-10修理・点検費用		1	359,100	359,100	定価¥399,000	
210009999 メディセオ 八日市場支店 鈴木様分		1	0	0		
210009999 (鮎子) 野口胃腸科外科医院様分		1	0	0		
210009999 ユーザー様点検・納品完了済み分		1	0	0		
弊社発送部署 東京支店	非課税合計 0	課税合計 359,100		伝票合計 359,100	ページ 1 / 1	