

作業報告書

お客様 澤田デントオフィス 様	ご承認印
住所 新南区四谷1-18 錦半町ビル別館1階	TEL 03-3441-4618 室
機種 型式 725Bオート, BC-17	号機 1675 回
完了 継続 有料 無料 製番 13100055 ✓	取振業者名 (株)エムエスサービス 様
ご担当者 小野 様	

ご依頼内容・現象
ドアの開閉がスムーズ。

ドアロックの交換、給水タンク点検希望(漏水入水も5回ほど発生)

原因
ドアロックが半透明→現行品へ交換。
ロックがチャームフレンジ部分に付着しやすい様子。
ロックがはまる事がある。給水タンクの位置に水がたまり、入る事あり。

処置
ドアロック交換、排水フィルター点検、清掃。
給水タンク内のフロートの動きが悪いので清掃。
デントレモデにおいて試運転。
現在の所、特に不具合は見受けられませんでした。
やや真空ポンプの性能値下あり、-8/kpa (試験中)

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言
不具合発生の場合は修理依頼が必要となります。

隣機のコンディション

メーカー	機種
☐ 異常なし	☐ 警報・Er
☐ 漏れあり	☐ 異音あり
☐ 故障あり	☐ 劣化あり
部位	

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 11 月 8 日

保守形態

1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 対象
--------	--------	--------	------	------	------

サービス形態

1 保守期間	2 ストップ	3 CM	医療機器	区分	特管	非特管
--------	--------	------	------	----	----	-----

作業区分

60 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検	60 撤去移設
70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC	80 アフター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード

交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00100460 ドアロック	1		4,600

1 基本・据付・点検・性能検査 (見積書No.)	
2 技術料 2H×1名×7,500円	15,000
3 派遣料 20K×1名×100円	2,000
4 宿泊費 泊×名×円	
5 諸経費	3,000
6 駐車料	2,600

サレシセンター

東京SC

実施者 星住

部署長 入力 検印 納品書

小林 長川 久保

メモ

特記事項

①管理No. 786428

②作業日 20 16 11 08

③Uコード 03234/4618

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造No. 13100055

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 50 - 601 - 1

⑨実施SC 79

⑩技術者 43

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳

⑬A

部品代 4,600

⑭B

技術料等 22,600

⑮

⑯

税別合計金額 27,200

B

消費税 2,176

ご請求金額 ¥ 29,376

納品書No. 6511