

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬、小笠原

【発生日】 2018 年 11 月 28 日
 【対応日】 2018 年 11 月 30 日
 【連絡元】 ☒モリタ (担当者: SP 木村様)
☐ユーザー
☐その他 ()
 【ユーザー名 & 県名】 東京都 マコト歯科

IC Washer【機番: 】

BC
 IC-Clave【機番: 14080158】

【症状】

【症状】

エラー 30 真空異常

【対応方法】☐引取り修理 (代替機no.)

【対応方法】☐引取り修理 (代替機no.)

☐現地対応

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☐その他 ()

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】☐水

【給水方法】☐アイオニー使用

☐水 & お湯

☐精製水購入

☐その他 ()

【ラック種類】☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【滅菌バッグ】☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】☐トレー網

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】

【備考】

本日、電話確認。

エラー発生せず。現在様子見。