

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 151111

配布先	客先	納入先	新鋭工業 株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000
	環営	顧客名	篠崎医院 様	機番	100139
	環品	所在地	千葉県千葉市緑区土気町 1632-6	納入日	平成 23 年 2 月 25 日
		点検者	中澤一裕	作業時間	
		受付日	平成 27 年 11 月 2 日		
計	3	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 27 年 11 月 11 日

不具合内容・依頼内容

- ・タッチパネル起動不良（真っ暗の状態）
- ・平成 27 年分 定期保守点検

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

運転確認したところ、正常に起動しました。しかし過去の事例から故障の前兆と判断してタッチパネルとコントロール基板交換しました。

写真 1：コントロール基板、オゾンセンサ

写真 2：定期交換部品一式



[2] 作業内容

- 1：部品交換・・・異常に関係する部品を交換しました。下表と写真を参照ください
- 2：定期保守点検

[3] 性能確認

- 1：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70ppm・・・正常
- 2：運転確認・・・正常

交換部品

部品種類	部品名称	数量	備考
	タッチパネル	1 個	白黒型
	コントロール基板	1 枚	
定期交換部品	オゾン水濃度計、オゾンセンサ	1 式	濃度計パルス：454
定期交換部品	オゾン分解触媒、排水栓		
定期交換部品	オゾン水濃度計用フィルタ、コネクタ		

承認



審査



作成

H27. 11. 11

中澤

(株) I H I シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6 TEL:086-944-6528