

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 11 月 19 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2018 年 11 月 14 日		作業時間： Hr
顧客名	カリフォルニア矯正歯科 様	TEL： 03-5787-8107	
所在地	東京都世田谷区太子堂 2-19-5 ライファービル 3F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 11 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070120	運転回数： 781	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー30 缶体真空異常			
・エラー31 缶内加圧異常			
原因			
・真空ポンプ劣化（エラー30）			
・給水ポンプ故障（エラー31）			
処置、作業内容			
真空ポンプ交換 ドアパッキン交換			
各種調整、清掃、運転確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・BC-17用 ドアパッキン				
2	・BC-17用 真空ポンプ				
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018 年 11 月 20 日

ご署名 日下部 豊寿



修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030



責任技術者	作業者
環境PJサービス '18/11/14 安田	環境PJサービス '18/11/14 安田