



点検・修理報告書

管理 No. 20181102
発行日：2018 年 11 月 7 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2018 年 11 月 5 日		作業時間： Hr
顧客名	ソウデンタルオフィス 様	TEL：03-3531-4618	
所在地	東京都江東区東雲1-9-18東雲キャナルコート		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 4 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13090021	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー30 缶体真空異常		
エラー31 缶内加圧異常		
原因		
・給水ポンプ内ストレーナーの詰まりによる蒸気発生器への水の供給不足による蒸気発生器の異常加温の発生 それにより缶内に高温の蒸気が入り加圧されてしまい、缶内の圧力が高い為真空にする時間が超過したため		
処置、作業内容	  水の供給ができなくなった原因水ポンプフィルターのゴミつまり。 給水タンクの水垢も除去。	
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2018 年 11 月 7 日

吉岡 春子

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030



責任技術者

作者者

