

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 4 月 9 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2019 年 3 月 29 日		作業時間： Hr
顧客名	関口歯科医院 様		TEL： 048-822-0118
所在地	埼玉県さいたま市浦和区上木崎5-16-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 11 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：14070131	運転回数：1779	運転回数リセット： ☒ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー30 缶体真空異常			
原因			
・真空ポンプの劣化による出力不足			
・定期交換部品劣化によるリーク等			
処置、作業内容			
真空ポンプ交換、定期交換部品交換			
各種調整、清掃、運転確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・BC-17用 ドアパッキン		1		
2	・BC-17用 真空ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合 計	※定期メンテナンスに含む

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 4月 10日

ご署名

関口 千栄子



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

