

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 2 月 20 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2018 年 5 月 8 日		作業時間： Hr
顧客名	麻布十番ザ・タワーデンタル 様	TEL： 03-6453-8791	
所在地	東京都港区三田1-7-1 パークコート麻布十番ザタワー1階		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 6 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14090187	運転回数： 958	運転回数リセット： ☒ 実施 ☐ 未実施
------	----------------	-----------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴


・エラー26 滅菌温度低温異常

・エラー29 滅菌異常

原因

・給水タンク内の汚染による給水不足 (エラー26・29)

・給水ポンプフィルターへの異物の詰まりによる給水不足 (エラー26・29)



処置、作業内容

各部品オーバーホール

各種調整、清掃、運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		※別途御見積

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019年 2月 21日

ご署名

安田 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者
環境PJ '19/02/20 安田	環境PJ '19/02/20 安田