



4/21頃より急激にオゾン濃度が下がっている。  
5/2のフィルター交換後は濃度が、0.70 0.64PPMとなった。  
その後3回正常運転できた。