

彩のクリニック様 ONW-10設置状況

2016年 7月15日



以前はここにONW-10排水ホースを流していた。
今回 異常Hが発生。排水ホースはシンクに流すことで、異常が解消。