

点検・修理報告書

発行日：2019 年 11 月 28 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2019 年 11 月 18 日		作業時間： Hr
顧客名	川崎ハッピー歯科 様	TEL： 044-201-8249	
所在地	神奈川県川崎市川崎区宮前町8-1 マツバラビル1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 5 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14090182	運転回数：5268
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー31 缶内加圧異常		
原因		
・ 蒸気発生器のヒーターに異物が付着し異常高温となることに加え、異物が排蒸弁につまり排蒸できなくなる		
・ 本体側給水タンク受け部及び給水ポンプフィルターに汚れがあることによって異物が機体内に混入の恐れ		
処置、作業内容		
・ 蒸気発生器ヒーター、排蒸弁、給水タンクの交換		
・ 給水タンク、給水ポンプフィルターの異物除去、給水タンク内清掃		
・ 各種点検調整、運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気発生器ヒーター		1		
2	排蒸弁		1		
3	給水タンク		1		
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 12 月 9 日

ご署名

藤原 一彦

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環PJ

'19/11/18

富田

環PJ

'19/11/18

安田