

点検・修理報告書

管理 No. QM-042

発行日: 2019年 11月 5日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2019 年 11 月 5 日		作業時間: Hr
顧客名	株式会社モリタ 東京本社 様		TEL: 03-3834-6165
所在地	東京都台東区上野2-11-15		ご担当 増岡 様
販売店	—		ご担当 — 様
納入年月日	2015 年 10 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品 —
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張 ☒ 引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100027	運転回数: —	タッチ* 補Ver. CPU Ver.
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・電源落ちの確認			
・消耗部品（ドアパッキン）交換と、器械内の点検とクリーニング			
原因			
・電源落ちについては工場点検の際の再現はなく、水滴れによる一過性のものと考えられます。			
処置、作業内容			
・消耗部品（ドアパッキン）の交換、器械内の点検とクリーニングを実施しました。			
・器械左側面～背面にかけて外装板金の凹みがありましたので、修正をおこないました。			
・ワイヤー・循環ライン継手等を最新対策品に交換しました。			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン（上）		1 式	¥3,400	¥3,400
2	ドアパッキン（上）		1 式	¥2,100	¥2,100
3	扉開閉部品（ワイヤー・プーリー等）		1 式	¥0	¥0
4	循環ライン配管		1 式	¥0	¥0
5					
6					
7					
		(1. 有償) 2. 無償	部品代 合計		¥5,500
			技 術 料		¥18,000
			出 張 料		¥0
			合 計		¥23,500

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 11 月 12 日

ご署名 森本 勇人 (森本 勇人)

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	桐野
'19/11/5	'19/11/5	'19/11/5