

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 1 月 20 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2019 年 11 月 21 日 ※再検査1月14日		作業時間： Hr
顧客名	榎原歯科 オリナス錦糸町インプラントセンター 様	TEL： 03-3626-8108	
所在地	東京都墨田区太平4-1-5 オリナスコア B1F	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2014 年 4 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：13100045	運転回数：	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
------	---------------	-------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー30 缶内真空異常

・エラー18 温度センサー異常

原因

・ドアパッキンの劣化

・給水タンク周辺に異物等が詰まることにより蒸気が缶体に留まり規定時間内に真空にできなくなった

処置、作業内容

ドアパッキン交換

各種調整、清掃、運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 1 月 24 日

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ部 '20/01/15 富田	環境PJ部 '20/01/15 安田