

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2020 年 10 月 1 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2020 年 9 月 2 日		作業時間： Hr
顧客名	榎原歯科オリナス錦糸町インプラントセンター 様		TEL：
所在地	東京都墨田区太平4-1-5 オリナスコアB1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 4 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100045	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー10 蒸気発生器内高温異常		
原因		
・給排水タンク内にゼリー状の水カビがたまって給水量が少なくなり蒸気発生器が高温になって異常が出ている		
処置、作業内容		
・排水タンク・水ポンプを清掃いたしました。		
特記事項		



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 10 月 5 日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	環境PJサービス '20/09/02 富田	環境PJサービス '20/09/02 安田