

点検・修理報告書

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2020 年 4 月 27 日		作業時間： Hr
顧客名	榎原歯科 オリナス錦糸町インプラントセンター 様		TEL：
所在地	東京都墨田区太平4-1-5 オリナスコアB1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 4 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100045	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー13 缶体ヒーター異常		
原因		
・缶体ヒーター周辺の埃や汚れ等による熱のこもりによる温度上昇		
処置、作業内容		
・給水ポンプフィルター清掃・給水タンク排水タンク清掃・機械室ほこり除去		
・各種点検調整、運転確認		
特記事項		
・背板・サイドのスリット部をできるだけふさがないように使用してください。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償	2. 無償	
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020年 6 月 19 日

ご署名 榎原政博



修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証

責任技術者

作業者

営業サービス
 '20/04/27
 富田

営業サービス
 '20/04/27
 安田