

点検・修理報告書

管理 No. QM02-18
発行日: 2020年 7月 3日

IC Washer	
作業年月日	2020 年 5 月 28 日 作業時間: 16 Hr
顧客名	つつじ歯科クリニック 様 TEL: 044-870-8822
所在地	神奈川県川崎市高津区新作3-1-4 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2017 年 6 月 29 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100236	運転回数: 788回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー1 漏洩検出異常の発生		
・エラー2 洗浄槽満水異常の発生		
原因		
・乾燥ラインの樹脂継手に亀裂が入り、漏れておりました。		
・流量計が故障しておりました。		
処置、作業内容		
・樹脂継手を新品交換しました。		
・流量計を新品交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	樹脂継手		1		
2	流量計		2		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 7 月 9 日

ご署名 竹野 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
環境PJ部 20/05/28 菊池	環境PJ部 20/05/28 富田	環境PJ部 20/05/28 三宅