

点検・修理報告書

管理 No. 20166

発行日: 2020年8月20日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2020 年 8 月 18 日		作業時間: 16 Hr
顧客名	岩田デンタルオフィス 様		TEL: 03-5989-1215
所在地	東京都中野区中央2-48-2 岩田ビル2F		ご担当 — 様
販売店	株式会社モリタ 東京本社		ご担当 遠藤 様
納入年月日	2016 年 9 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品 —
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張 ☒ 引取 ☐	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100149	運転回数: 2277回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・電源起動時に「温度センサー故障」「圧力センサー故障」が表示される。		
原因		
・圧力センサーの故障（センサーの校正を実施しても値がずれてしまう）		
・温度センサーの故障		
処置、作業内容		
・圧力センサー・温度センサーの交換をおこないました。		
・仕様変更のあった部品について、最新仕様のものと交換をおこないました。		
特記事項		
・経年劣化による故障も考えられますので、定期的なメンテナンスの実施をお願いいたします。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気発生器温度センサー		1		
2	缶内温度センサー		1		
3	缶体温度センサー		1		
4	圧力センサー		1		
5	その他部品		一式		
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	¥0.

お客様ご確認事項欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

P2 年 8 月 64-0811/東京都中野区中央2-48-2 岩田ビル2F

岩田デンタルオフィス

TEL 03-5989-1215 FAX 03-5989-1221

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-8528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
岡 池 20/08/20	田 田 20/08/20	宅 宅 20/08/20