

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2020 年 11 月 30 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2020 年 11 月 26 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	カリフォルニア矯正歯科 様		TEL： 03-5787-8107
所在地	東京都世田谷区太子堂2-19-5 ライフファースビル3F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 11 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070120	運転回数：1242
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー31 缶内加圧異常 ・排水コネクタからの水漏れ		
原因		
・給排水タンクの汚れにより、水の供給ができなくなったことで蒸気発生器が過熱し、缶内が加圧されたためと想定されます。 ・排水ホースの劣化		
処置、作業内容		
・給排水タンクの清掃 ・排水ホース交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排水ホース		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 11 月 27 日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	環境PJサービスG 20/11/30 富田	環境PJサービスG 20/11/30 安田