

点検・修理報告書

管理 No. 20166
発行日: 2020年8月20日

クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020 年 8 月 18 日	作業時間: 16 Hr
顧客名	岩田デンタルオフィス 様	TEL: 03-5989-1215
所在地	東京都中野区中央2-48-2 岩田ビル2F	ご担当: ー 様
販売店	株式会社モリタ 東京本社	ご担当: 遠藤 様
納入年月日	2016 年 9 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品: ー
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張 (引取)	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100149	運転回数: 2277回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・電源起動時に「温度センサー故障」「圧力センサー故障」が表示される。		
原因		
・圧力センサーの故障 (センサーの校正を実施しても値がずれてしまう)		
・温度センサーの故障		
処置、作業内容		
・圧力センサー・温度センサーの交換をおこないました。		
・仕様変更のあった部品について、最新仕様のものと交換をおこないました。		
特記事項		
・経年劣化による故障も考えられますので、定期的なメンテナンスの実施をお願いいたします。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気発生器温度センサー		1		
2	缶内温度センサー		1		
3	缶体温度センサー		1		
4	圧力センサー		1		
5	その他部品		一式		
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

P2 年 8 月 18 日 東京都中野区中央2-48-2 岩田ビル2階
岩田デンタルオフィス 院長 岩田 将
TEL 03-5989-1215 FAX 03-5989-1220

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	責任業者
菊池	富田	三宅
'20/08/20	'20/08/20	'20/08/20