

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 年 月 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2020 年 8 月 21 日		作業時間: Hr
顧客名	デンタルクリニックピュア恵比寿	様	TEL:
所在地	東京都渋谷区恵比寿1-7-13只見ビル2F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 5 月 2 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 13100047	運転回数: 2030
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・扉ロックユニット作動不良		
原因		
・給水タンク・排水タンク・水ポンプフィルターの汚れと想定されます。		
・缶内のホコリによる作動不良		
処置、作業内容	缶内ホコリ	給水タンク内(ゼリー状バ)
特記事項	点検を実施をしないと試運転不能	給水ポンプフィルター

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 9 月 17 日

ご署名

小印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-844-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	環境PJ部 20/08/21 富田	環境PJ部 20/08/21 安田