

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2020年10月12日

クラスBオートクレープ IC Clave		
作業年月日	2020 年 10 月 8 日	作業時間: 8 Hr
顧客名	株式会社モリタ 東京本社 様	TEL: 03-3834-6165
所在地	東京都台東区上野2丁目11番5号	ご担当 — 様
販売店	—	ご担当 — 様
納入年月日	2015 年 9 月 30 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品 排水チューブ
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100004	運転回数: 11 回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.12 ドアセンサー異常		
原因		
・圧力センサーの故障		
処置、作業内容		
・圧力センサを交換しました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。(フェーズ2.5、ドア対策実施済み)		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 ☒ 2.無償 ☐	部品代 合計		¥0
			技術料		¥0
			出張料		¥0
			合計		¥0

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 10 月 12 日

ご署名 大井 宣之 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
 20/10/12 池	 20/10/12 田	 20/10/12 宅

Ver.3.1

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】 2020 年 10 月 12 日		【対応日】 2020 年 10 月 12 日	
【連絡元】 西尾田(担当者: SP、大村様)		□ テイラー(担当者:)	
□ ユーザー		□ その他()	
【所在地&ユーザー名】 東京・モリタ東京本社 大村様			
【機種】 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17 (機番: 100006)			
【症状・エラーコード】 ・ 洗浄品が洗われない。			
【運転情報】 運転回数: () 回 ※前回メンテナンスからの運転回数 保守点検: □ 有 □ 無 修理方法: □ 有 □ 無 備考: () ※ 消耗品の使用回数など			
【対応方法】 □ 預かり修理 (代替機 No. 721) □ 現地対応 対応内容: □ 部品交換 () □ その他 ()		【設置場所】 □ 作業台上 □ シンク下 □ その他 ()	
【給水方法】 <ICW・WD> □ 水 □ 水&温水 【ラック・バスケット種類】 <ICW・WD> □ 標準ラック □ ハンドデースラック <止水ドラッグ使用> □ 有 □ 無 <SUSフィルター洗浄> □ 有 □ 無 <ICG・BC> □ 生成器 □ 精製水購入 <ICG・BC> □ ホー棚 □ 網バスケット		【現地対応者コメント・所感】 。 返印時、黒箱に入れて返印の煩わしさを モリタ所有品	
【滅菌バッグ(ICG・BC対応時のみ)】 □ 単回使用 □ 複数回使用 【ハンドデースの滅菌(ICG・BC対応時のみ)】 □ 有 □ 無			