

点検・修理報告書

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2020 年 7 月 30 日		作業時間： Hr
顧客名	安藤歯科医院	様	TEL：
所在地	千葉県市川市新田4-7-9アフェールヤジマ2F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 11 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		


装置情報	製造番号： 14070124	運転回数： 5237
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・ドア開閉異常

原因

- ・ドアパッキンの劣化
- ・ロックユニット部（機体内部）の埃の堆積
- ・ロックレバーの調整ねじの緩み
- ・フィルター劣化による吸気不良



処置、作業内容

- ・機械室等機体内部の埃の除去
- ・ドアロック調整
- ・ドアパッキン、高性能ろ過フィルター交換

ロックユニット内部の埃



ドアロックレバー



特記事項

- ・給排水タンク清掃・水ポンプ清掃
- ・高性能ろ過フィルター交換
- ・各種点検調整、運転確認

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1	¥14,800	¥14,800
2	高性能ろ過フィルター		1	¥18,600	¥18,600
3					
4					
5					
6					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		¥33,400
			技術料		¥50,000
			出張料		¥6,600
			合計		¥ 90,000

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 10 月 2 日

ご署名

石渡 友佳

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証

責任技術者

作業者

