

点検確認書

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部

点検担当者：

中澤 裕 (印)

点検年月日	平成30年8月22日	機種名	ONW-10	製造機番	000112
設置場所	埼玉県東松山市箭弓町 2-2-18			TEL: 0493-21-7611	
納入時期	平成15年7月7日	使用回数		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	タンクキャップ	☒
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.4 mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度：93.5 % 流量：0.76 L/min 圧力：0.086～0.154 MPa			
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	パッキン 取付	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	アルコールが汚れない原因は キャップが破損しているため、 交換して復旧しました。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
パッキン(取付)	一本	

年 月 日

ご署名

