

芦川病院 御中

点検確認書

株式会社 IHシパウラ
環境事業部

点検担当者： 田村

点検年月日	2017年10月11日	機種名	ONW-10	製造機番	000650
設置場所	静岡県富士市中央町2-13-20	TEL	0545-52-2480	御対応者	
納入時期	2005年7月14日	使用回数	10728		

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☐	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☐	交換	☐
運転/停止釦	正常	☐	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☐	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☐	調整	☐
給水	正常	☐	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☐	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☐	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☐	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☐	調整	☐
排水	正常	☐	調整	☐
異常音、振動	正常	☐	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度：	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度：93.1%	流量：0.50 L/min 圧力：0.062 ~ 0.111 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☐	調整	☐
装置内	正常	☐	調整	☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☐
内部	正常	☐	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

2017年10月11日

ご署名 松浦 崇代

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 2017年10月11日 作業者 田村
ONW-10機番: 000650 PSA機番: SPS-12178 客先: 芦川 病院 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- 11847)		合/否
ドレン用フィルターを交換したか		合/否
排水シリコンチューブを交換したか		合/否
オゾン分解触媒を交換したか		合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか		合/否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (± 0.005 Mpa以内)		合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上)	(93.1 %)	合/否
酸素流量は適切か (0.73~0.82 L/min)	(0.80 L/min)	合/否
PSA圧力の確認	(0.062 Mpa) ~ (0.111 Mpa)	参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		合/否
フロントパネルのランプは配線したか		合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		合/否
ドレンチューブは接続したか		合/否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか		合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か		合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか (汚れある場合清掃)		合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		合/否
定期点検カウンタをリセットしたか (フィルタリセットスイッチ20秒長押し)		合/否
別紙 点検確認書に記録したか		合/否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)		合/否
運転は正常か、エラーはでないか		合/否
インジケータの変色は良好か		合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)