

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-61309

No. 171214

配布先	客先	納入先	新鋭工業（株）東京支店	殿	機種	OED-1000
環営	環品	顧客名	あさい内科クリニック	様	機番	100085
		所在地	神奈川県三浦市初声町入江 76-1		納入日	平成 22 年 9 月 29 日
		点検者	中澤 一裕	作業時間	受付日	平成 29 年 9 月 29 日
計	3	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 29 年 12 月 12 日

修理依頼・不具合内容

機械の下側 約 1/3 が水没した

不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。下記の通りご報告いたします。

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

写真 1 と 2 の黄色いラインより下まで水に浸かった形跡がありました。
これらの部品を交換して復旧いたしました。

写真 1：左側面



写真 2：右側面



写真 3：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換（下表および写真をご参照ください）
- 3：オゾン水濃度・・・正常 殺菌履歴：0.73ppm（基準：0.5～0.9ppm）
- 4：運転確認・・・正常

承認



審査



作成

H29. 12. 14
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	オゾン発生装置	1 式	
	排水ポンプ	1 台	
	エアポンプ	1 台	
	ドレンバルブ A S S Y	1 式	ベースプレート含む
	オゾン分解触媒 A S S Y	1 台	

（株）I H I アグリテック（旧社名：I H I シバウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6 TEL:086-944-6528