

点検・修理報告書

管理 No. 210308

発行日: 2021年7月21日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021年7月21日		作業時間: 8 Hr
顧客名	等々力歯科室 様		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 300034	運転回数: 470回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー 1 1 蒸気発生器高温異常が発生した。		
2. エラー 2 3 蒸気温度センサー故障が発生した。		
3. エラー 1 8 滅菌異常が発生した。		
原因		
1. 蒸気発生器のフランジ部から水漏れが確認できました。Oリングの劣化によるものです。水漏れにより、蒸気ヒーターが空焚き状態となり、エラー 1 1 が発生したと考えられます。		
2. 上記と同様に、空焚き時には蒸気温度センサが極めて高温を検知し、エラー 2 3 が発生したと考えられます。		
3. 空焚き時に缶内に注入する蒸気がなくなり、滅菌温度を保持できず、エラー 1 8 が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気ヒーター、Oリングを交換しました。		
特記事項		
・真空弁の分解清掃を実施しました。		
・アジャスタが破損しておりましたので、交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気ヒーター		1		
2	Oリング		1		
3	アジャスター		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 7 月 27 日

ご署名 吉田優子 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小 山	福 住
21/07/21	21/07/21	21/07/21