

点検・修理報告書

管理 No. 210xxx
発行日: 2021年10月7日

IC Clave	
作業年月日	2021年9月24日 作業時間: 8 Hr
顧客名	駒込丘の上歯科 様 TEL: 03-5944-5815
所在地	東京都北区西ヶ原1-21-12 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2020 年 8 月 19 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300009	運転回数: 561回
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1. エラー12 ドアセンサー異常が発生した。

2. エラー14 真空時間オーバー異常が発生した。

原因

・シャトルバルブからリークしていることが確認できました。

リークにより吸引時に規定の負圧に到達しないために、エラー12およびエラー14が発生したと考えられます。

処置、作業内容

・最新のバージョンにバージョンアップいたしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
	技 術 料	
	出 張 料	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

駒込丘の上歯科
 院長 塚田 月一 蔵
 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-21-12
 TEL 03-5944-5815
 ご署名

修理業者	株式会社 IHI 物流産業システム 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528 FAX:086-942-9030	品証	責任技術者	作業者
		菊 '21/10/07 池	小 '21/10/07 山	山 '21/10/07 形