

点検・修理報告書

管理 No. 210483

発行日: 2021年9月27日

IC Clave	
作業年月日	2021年9月15日 作業時間: 8 Hr
顧客名	相馬歯科医院 様
所在地	TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300077	運転回数: 470回
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー 1 2 ドアセンサー異常が発生した。

原因

・シャトルバルブという配管部品からリークが確認されました。これにより、エラー 1 2 が発生したと考えられます。

処置、作業内容

・最新の状態にバージョンアップいたしました。最新バージョンでは、シャトルバルブは使用しませんので、除去いたしました。

特記事項

・回水弁にうなりがありましたので、交換いたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	回水弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021年 10月 / 日

ご署名 木村 雅也 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	福住
'21/09/27	'21/09/27	'21/09/27