

点検・修理報告書

管理 No. 20616

発行日: 2021年3月24日

クラスBオートクレープ 1C Clave	
作業年月日	2021/3/24 作業時間: 8 Hr
顧客名	等々力歯科室 様 TEL: 03-3702-0811
所在地	東京都世田谷区等々力3-5-2 ヒューリック等々力ビル2F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 □ 外 □ 付属品
作業区分	保守点検 □ 総合点検 □ 年 回目 定期点検7-8記入 □
出張・引取	修理 ■ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □

装置情報	製造番号: 300034	運転回数: 101回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー14 真空時間オーバー異常が発生した。		
原因		
・真空ポンプの吸引力が低下しておりました。		
ポンプ内部のシャッターバルブという部品に異物が詰まっておりました。このために、流れが悪くなり、吸引力が低下しておりました。		
処置、作業内容		
・シャッターバルブに詰まっていたごみを除去いたしました。その結果、吸引力は回復し、正常に運転できることを確認いたしました。		
・各種点検調整、動作確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 4 月 2 日

ご署名

倉持 西原 美 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-8528

品証

責任技術者

作業者

