

## 点検・修理報告書

管理 No.

20XXX

発行日:

2021年5月27日

|                      |                                                                                                                                   |                                                                       |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| クラスBオートクレーブ IC Clave |                                                                                                                                   |                                                                       |                   |
| 作業年月日                | 2021年5月25日                                                                                                                        |                                                                       | 作業時間: 8 Hr        |
| 顧客名                  | オリーブ歯科・矯正歯科 様                                                                                                                     |                                                                       | TEL: 03-5963-6022 |
| 所在地                  | 東京都北区赤羽西1-5-1 アビレ赤羽2F                                                                                                             |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店                  |                                                                                                                                   |                                                                       | ご担当 様             |
| 納入年月日                | 2020 年 9 月 25 日                                                                                                                   | 保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分                 | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検/記入 <input type="checkbox"/>                                 |                                                                       |                   |
| 出張・引取                | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                                       |                   |

|                                                     |              |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| 装置情報                                                | 製造番号: 3D0073 | 運転回数: 836回 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                     |              |            |
| ・エラー12 ドアセンサー異常が発生した。                               |              |            |
| 原因                                                  |              |            |
| ・ドアパッキンの劣化によりシール性が悪化し、真空引き時に圧力が下がらないために、エラー12が発生した。 |              |            |
| 処置、作業内容                                             |              |            |
| ・ドアパッキンを新品交換いたしました。                                 |              |            |
| 特記事項                                                |              |            |

|   | 交換部品名称 | 部品コード                                                              | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 1 | ドアパッキン |                                                                    | 1      |    |    |
| 2 |        |                                                                    |        |    |    |
| 3 |        |                                                                    |        |    |    |
| 4 |        |                                                                    |        |    |    |
| 5 |        |                                                                    |        |    |    |
| 6 |        |                                                                    |        |    |    |
| 7 |        |                                                                    |        |    |    |
|   |        | 1. 有償 <input checked="" type="radio"/> 2. 無償 <input type="radio"/> | 部品代 合計 |    |    |
|   |        |                                                                    | 技 術 料  |    |    |
|   |        |                                                                    | 出 張 料  |    |    |
|   |        |                                                                    |        |    |    |
|   |        |                                                                    | 合計     |    |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 5 月 28 日

ご署名

望 策 記

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

| 品証                                                         | 責任技術者                                                      | 作業者                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div> <div>菊</div> <div>21/05/27</div> <div>池</div> </div> | <div> <div>富</div> <div>21/05/27</div> <div>田</div> </div> | <div> <div>山</div> <div>21/05/27</div> <div>本</div> </div> |