

# 点検・修理報告書

管理 No. 210xxx

発行日: 2021年5月27日

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クラスBオートクレーブ IC Clave |                                                                                                                                   |
| 作業年月日                | 2021年5月26日                                                                                                                        |
| 顧客名                  | ルプア歯科 様                                                                                                                           |
| 所在地                  | 東京都世田谷区梅丘1-34-3 ハウジング梅丘ビル1階                                                                                                       |
| 販売店                  |                                                                                                                                   |
| 納入年月日                | 2018 年 8 月 30 日                                                                                                                   |
| 保証期間                 | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  |
| 作業区分                 | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                               |
| 出張・引取                | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

|                                                      |              |             |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 装置情報                                                 | 製造番号: 100347 | 運転回数: 1594回 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                      |              |             |
| ・エラー16 蒸気注入異常が発生した。                                  |              |             |
| ・エラー18 減圧異常が発生した。                                    |              |             |
| 原因                                                   |              |             |
| ・蒸気弁の故障により、蒸気が注入されず、缶内の温度が上昇しないためにエラー16が発生したと考えられます。 |              |             |
| ・蒸気弁の故障により、蒸気が注入されず、減圧温度が維持できないためにエラー18が発生したと考えられます。 |              |             |
| 処置、作業内容                                              |              |             |
| ・蒸気弁を交換いたしました。                                       |              |             |
| 特記事項                                                 |              |             |
| ・真空ポンプに異音が発生していたので、交換しました。                           |              |             |
| ・真空弁にうなり音が発生していたので、交換しました。                           |              |             |

|   | 交換部品名称 | 部品コード | 数量                                                                 | 単価     | 小計 |
|---|--------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 1 | 蒸気弁    |       | 1                                                                  |        |    |
| 2 | 真空弁    |       | 1                                                                  |        |    |
| 3 | 真空ポンプ  |       | 1                                                                  |        |    |
| 4 |        |       |                                                                    |        |    |
| 5 |        |       |                                                                    |        |    |
| 6 |        |       |                                                                    |        |    |
| 7 |        |       |                                                                    |        |    |
|   |        |       | 1. 有償 <input checked="" type="radio"/> 2. 無償 <input type="radio"/> | 部品代 合計 |    |
|   |        |       |                                                                    | 技 術 料  |    |
|   |        |       |                                                                    | 出 張 料  |    |
|   |        |       |                                                                    |        |    |
|   |        |       |                                                                    | 合計     |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 5 月 31 日

ご署名 添田 亮平



修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

| 品証                                                         | 責任技術者                                                      | 作業者                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div> <div>菊</div> <div>21/05/27</div> <div>池</div> </div> | <div> <div>高</div> <div>21/05/27</div> <div>田</div> </div> | <div> <div>三</div> <div>21/05/27</div> <div>宅</div> </div> |