

点検・修理報告書

管理 No. 20998
発行日: 2021年6月22日

IC Clave	
作業年月日	2021年6月17日 作業時間: 8 Hr
顧客名	あべひろ総合歯科 様 TEL:
所在地	ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100314	運転回数: 454回
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラー23 蒸気温度センサー故障が発生した。		
原因 ・蒸気温度センサーが故障しておりました。		
処置、作業内容 ・蒸気温度センサーを交換しました。		
特記事項 ・アジャスター破損のため交換しました。 ・SDボード故障のため交換しました。 ・真空ポンプ性能低下のため交換しました。 ・ドアパッキン劣化のため交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気温度センサー		1		
2	アジャスター		2		
3	SDボード		1		
4	ドアパッキン		1		
5	真空ポンプ		1		
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 23 日

ご署名

阿部ヒロ



修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
21/06/22	21/06/22	21/06/22