

点検・修理報告書

管理 No. 210376

発行日: 7月30日

IC Clave	
作業年月日	2021年7月16日 作業時間: 8 Hr
顧客名	ビーンズ歯科 様 TEL:
所在地	ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300082	運転回数: 261回
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1. エラー 1 1 蒸気発生器高温異常が発生した。

2. エラー 1 8 滅菌異常が発生した。

3. エラー 2 3 蒸気温度センサー故障が発生した。

原因

1. 真空弁に異物が詰まっており、リークしている状態でした。そのために、真空工程において缶内の温度が上昇せず、蒸気の注入を繰り返して、蒸気発生器の水が不足状態となり、蒸気発生器の温度が異常上昇したと考えられます。

2. 真空弁からのリークにより、滅菌温度が保持できず、エラー 1 8 が発生したと考えられます。

3. 蒸気発生器の温度が異常上昇したために、蒸気温度センサーが異常な高温を検知し、エラー 2 3 が発生したと考えられます。

処置、作業内容

- ・真空弁の異物を除去し、リークがないことを確認しました。
- ・蒸気温度センサーを交換いたしました。

特記事項

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 真空弁		1		
2 蒸気温度センサー		1		
3				
4				
5				
6				
7				
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
			技 術 料	
			出 張 料	
			合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021年8月4日
ビーンズ歯科
手塚 威宏 (認)

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	山本
21/07/30	21/07/30	21/07/30