

点検・修理報告書

管理 No. 210xxx
発行日: 2021年6月1日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年5月28日 作業時間: 8 Hr
顧客名	白金台駅前歯科クリニック 様
所在地	東京都港区白金台4-8-13
販売店	株式会社モリタ 東京本社
納入年月日	2020 年 10 月 20 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300080	運転回数: 326回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー14 真空時間オーバー異常が発生した。		
原因		
・バスケットのゴム足がとれて、缶内フィルターに引っかかっておりました。		
そのために、真空引きのときの吸引力が低下し、真空時間に規定時間内に到達せず、エラー14が発生したと 考えられます。		
処置、作業内容		
・缶内フィルターに付着していた異物をきれいに除去いたしました。		
特記事項		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
			技 術 料	
			出 張 料	
			合 計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 () 日

ご署名 西村 知子 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	高田	山本
'21/06/01	'21/06/01	'21/06/01