

点検・修理報告書

管理 No. 210820
発行日: 2022年1月7日

IC Clave			
作業年月日	2021年12月16日		作業時間: 8 Hr
顧客名	オリーブ歯科・矯正歯科 様		TEL: 03-5963-6022
所在地	東京都北区赤羽西1-5-1 アピレ赤羽2F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2020 年 9 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 300073	運転回数: 1161回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドアセンサー異常が発生した。		
原因		
・ドアロック機構のセンサーの取り付け位置にずれがあり、エラー12を発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・ドアロック機構のセンサーの取り付け位置を再調整いたしました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。		
・ドアパッキンが取り付け溝の外側に取り付けられておりました。		
取り付け溝の中に取り付けていただくようお願いいたします。(誤った取り付け方法では蒸気が漏れます。)		
また、ゴムが伸びてしまっていたので、交換いたしました。		
・缶体ヒーターの配線接続部に接触不良がありましたので、接続の改善を実施いたしました。		
・排水コネクタより水漏れがありましたので、交換いたしました。		
・圧力センサーを交換いたしました。		
・ハンドルシャフトのイモネジを交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1		
2	圧力センサー		1		
3	排水コネクタ		1		
4	イモネジ (長)		1		
5	イモネジ (短)		1		
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2022 年 1 月 18 日

ご署名



修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '22/1/7 池	小 '22/1/7 山	大 '22/1/7 黒