

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300258
作業年月日	平成 27 年 4 月 8 日		作業時間: Hr
顧客名	本牧ペイサイドクリニック		TEL: 045-628-0622
所在地	神奈川県中区本牧原1-22ムラーラ本牧南館3階		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 26 年 4 月 25 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

9/10 消毒時給水異常

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	消毒槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	消毒チューブ類	正常	☒
消毒槽コネクタ	正常	☒		正常	☒

バルブ数 396

履歴 0.12 ppm

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

チューブ接続コネクタが灰色の部品に変更、給水は分岐して1ヶ所が少く、使用後は1日の最後に自己洗浄をし、乾燥させるようにして下さい。

装置情報	交換後運転回数: 285	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 285	消毒+7L
	リークチェック: 0	自己洗浄: 0	7L単独: 2	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	排水用活性炭フィルター		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 4 月 8 日

ご署名 振替能一郎

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	山本