

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

NO. 03-15840

No. 130110

納入先	新鋭工業株式会社	大阪支店	殿	機種	ONW-10
所在地	和歌山県東牟婁郡串本町串本1735-52			機番	001793
ユーザー名	稻生医院 様	定期点検契約		納入日	平成 21 年 03 月 30 日
点検者	小野定之	作業時間		受付日	平成 25 年 01 月 07 日
返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 25 年 01 月 10 日

修理依頼・苦情内容

給水不足エラー ランプ点灯

給水後 10 秒程度で給水エラーになり排水が始まる（何度か以前より発生）


不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・再現の為の運転を 10 回実施しましたが、エラーは発生しませんでした。
- ・修理依頼内容の「給水後 10 秒程度で給水エラーになり排水が始まる」との内容より水位レベルセンサー ASSY (LVL) が不良原因と思われる部品交換を実施
また、同時に水位レベルセンサー ASSY (LVH1・LVH2) も交換しました。

写真：

水位レベルセンサー ASSY (LVL)
水位レベルセンサー ASSY (LVH1)
水位レベルセンサー ASSY (LVH2)



〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.39～0.64mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：94.4 % 酸素流量：0.80 L/min 圧力：0.112～0.202MPa (AC100V、60Hz)
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762301230	水位レベルセンサー ASSY	1 個	無償交換
762301300	水位レベルセンサー ASSY	1 個	無償交換
762301210	水位レベルセンサー ASSY	1 個	無償交換

承認

江
25.1.11
口

審査

江
25.1.11
口

作成

H25. 1. 11

小野