

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-14894

No. 130712

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機 種	ONW-10
客先	1	所 在 地	兵庫県美方郡香美町村岡区村岡 347			機 番	000383
環営	1						
			ユーザー名			村瀬医院 様	納 入 日
		点 検 者	小野定之	作業時間	5 H r	受 付 日	平成 25 年 5 月 22 日
		返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	平成 25 年 7 月 12 日
計	2						

修理依頼・苦情内容

・排水異常

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

再現）・10回再現確認の運転を実施しましたが、再現はしませんでした。

原因）・水位レベルセンサー（LVL）劣化による誤作動

・水ポンプ（P-3排水ポンプ）の劣化

・排水シリコンチューブの劣化

処置）・故障原因である水位レベルセンサー（LVL）水ポンプ（P-3）排水シリコンチューブの部品交換の実施。

・同系の水位レベルセンサー（LVH1, LVH2）水ポンプ（P-1, P-2）の交換も実施しました。

写真1)

水位レベルセンサー（LVL, LVH1, LVH2）

水ポンプ（P-1, P-2, P-3）

排水シリコンチューブ



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。

2. オゾン水濃度測定：0.45～0.53mg/L・・・正常

3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：93.4 % 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.112～0.196MPa（AC100V、60Hz）

4. 運転動作確認・・・正常

5. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

承認				
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
作成	762301130	水ポンプ（P-1, P-2, P-3）	3 個	
	762301210	水位レベルセンサー(LVL)	1 個	
	762301230	水位レベルセンサー(LVH1)	1 個	
	762301300	水位レベルセンサー(LVH2)	1 個	
	762231680	排水シリコンチューブ	1 個	