

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼  
番号

03-16612

No. 140314

|       |                |      |      |     |                  |
|-------|----------------|------|------|-----|------------------|
| 納入先   | 新鋭工業（株）大阪支店 殿  |      |      | 機種  | ONW-10           |
| 所在地   | 奈良県天理市柳本町 1102 |      |      | 機番  | 001274           |
| ユーザー名 | 高宮病院 様         |      |      | 納入日 | 平成 19 年 10 月 4 日 |
| 点検者   | 中澤一裕           | 作業時間 | 2 Hr | 受付日 | 平成 26 年 1 月 23 日 |
| 返送先   | 納入先と同じ         |      |      | 発送日 | 平成 26 年 3 月 12 日 |

## 修理依頼・異常内容

エラー 4 ; 水位レベルセンサー異常

## 不具合原因（故障箇所）と処置

### 〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

運転開始後、予備洗浄の工程で「エラー 4」の発生を確認しました。  
水槽の水位を検知する「水位レベルセンサー」が水槽に 3 か所取り付けられています。  
このセンサーの検知感度が劣化した状態と、排水電磁弁の故障が重なり「エラー 4」が発生しました。

写真：交換部品一式



### 〔2〕修理・点検内容

- 部品交換（下表と写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.48～0.61 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常  
酸素濃度：92.8 % 酸素流量：0.77 L/min
- 運転確認 異常なし。オゾンインジケータ変色 異常なし。
- 運転回数：4500

—以上—

承認

安  
26.3.14  
田

審査

中  
26.3.14  
澤

作成

H26. 3. 14  
中澤

## 交換部品

| 部品コード | 部品名称             | 数量  | 備考            |
|-------|------------------|-----|---------------|
|       | 排水電磁弁            | 1 個 | 駆動用抵抗は今回無償    |
|       | 排水系統 配管チューブ、パッキン | 1 式 | 電磁弁交換に伴い、今回無償 |
|       | 水位レベルセンサー；LVL    | 1 本 |               |
|       | 水位レベルセンサー；LVH    | 1 本 |               |
|       | 水位レベルセンサー；LVHH   | 1 本 |               |
|       |                  |     |               |