

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号	なし	No. 1
--------	----	-------

納入先	かねみつ内科医院 様		機種	OED-1000
所在地	京都府京都市右京区太秦下刑部町 181		機番	100051
電話番号	075-873-8686		納入日	平成 22 年 5 月 11 日
点検者	中山高生	作業時間	完了日	平成 26 年 11 月 20 日

修理依頼・不具合内容

・ 11/11（火）から少量の水漏れが発生。エラーは出ず。

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果

アスピレータに接続されているチューブが硬化し、水漏れが発生していました。（写真1）

写真 1：水漏れ箇所





写真 2：交換部品



〔2〕作業内容

- 1：部品交換（下表をご参照ください）
- 2：シリコンチューブ：マニホールド周辺一式。（写真2）
- 3：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70ppm ・ ・ 正常
- 4：運転確認 ・ ・ ・ ・ 正常

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	シリコンホース：マニホールド周辺	1 式	

修理業者 新鋭工業株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL：06-6228-3311